



1. *А - Только для исполнений: УК/Л-А (Автоматизация) и общества, здания)
 *Ж - Только для исполнения: УК/Л-Ж (Химические заводы)
 *НД - Только для исполнения: УК/Л-НД (С непрерывным циклом добычи)
 *РД - Только для исполнения: УК/Л-РД (С регулируемым циклом добычи)
 *Т - Только для исполнения: УК/Л-Т (Табель на каждый отдельный)
 * - Для исполнения: УК/Л-6, цепи не проработаны
 *ПТ - Только для исполнения с платой ПТ-2
 *ПТ - Только для исполнения с модулем управления портозом 10С02.00

Вариант подключения модуля управления портозом 10С02.00 вазон ПТ-2

| | | | | | |
|-----|----|------|-----|----|------|
| Л11 | 1 | Цепь | Л11 | 1 | Цепь |
| Л12 | 2 | Цепь | Л12 | 2 | Цепь |
| Л13 | 3 | Цепь | Л13 | 3 | Цепь |
| Л14 | 4 | Цепь | Л14 | 4 | Цепь |
| Л15 | 5 | Цепь | Л15 | 5 | Цепь |
| Л16 | 6 | Цепь | Л16 | 6 | Цепь |
| Л17 | 7 | Цепь | Л17 | 7 | Цепь |
| Л18 | 8 | Цепь | Л18 | 8 | Цепь |
| Л19 | 9 | Цепь | Л19 | 9 | Цепь |
| Л20 | 10 | Цепь | Л20 | 10 | Цепь |
| Л21 | 11 | Цепь | Л21 | 11 | Цепь |
| Л22 | 12 | Цепь | Л22 | 12 | Цепь |
| Л23 | 13 | Цепь | Л23 | 13 | Цепь |
| Л24 | 14 | Цепь | Л24 | 14 | Цепь |
| Л25 | 15 | Цепь | Л25 | 15 | Цепь |
| Л26 | 16 | Цепь | Л26 | 16 | Цепь |
| Л27 | 17 | Цепь | Л27 | 17 | Цепь |
| Л28 | 18 | Цепь | Л28 | 18 | Цепь |
| Л29 | 19 | Цепь | Л29 | 19 | Цепь |
| Л30 | 20 | Цепь | Л30 | 20 | Цепь |
| Л31 | 21 | Цепь | Л31 | 21 | Цепь |
| Л32 | 22 | Цепь | Л32 | 22 | Цепь |
| Л33 | 23 | Цепь | Л33 | 23 | Цепь |
| Л34 | 24 | Цепь | Л34 | 24 | Цепь |